

Sooretama, 22 de setembro de 2025.

INDICAÇÃO: /2025

ASSUNTO: REPARO E MANUTENÇÃO DE BUEIRO NA RUA JOÃO TREVEZAN.

O Vereador MARQUINHO COGNOLATO, vem por meio deste indicar na forma regimental e após ser ouvido o plenário desta casa, seja encaminhada a presente indicação ao Executivo Municipal para que seja providenciada junto à Secretaria competente que seja realizado o reparo e manutenção no bueiro localizado na Rua João Trevezan no bairro Sayonara 2, próximo à residência de n°125 e em frente à residência de n°82.

JUSTIFICATIVA

Na certeza de que a presente indicação será devidamente atendida pelo Executivo Municipal, apresentamos a solicitação de reparo e manutenção no bueiro localizado na Rua João Trevezan.

O referido bueiro encontra-se em más condições, apresentando sinais de obstrução e/ou danos estruturais, o que compromete o escoamento adequado das águas pluviais. Essa situação tem causado transtornos aos moradores, como alagamentos frequentes, acúmulo de água parada, mau cheiro e risco de acidentes para pedestres e motoristas que trafegam pela via.

A falta de manutenção pode ainda comprometer a integridade da pavimentação e agravar os problemas já existentes, gerando custos maiores ao poder público e riscos à segurança da população.

Ressalta-se, ainda que o bueiro se encontra sem tampa, oferecendo risco imediato de acidentes a pedestres, motoristas e principalmente às crianças.

Diante disso, justifica-se a necessidade de intervenção imediata no local, com os devidos serviços de limpeza, desobstrução e, se necessário, reparo ou substituição da estrutura do bueiro, a fim de garantir a funcionalidade do sistema de drenagem e preservar a qualidade de vida dos moradores da região.

Atenciosamente,

MARCOS COGNOLATO

vereador





PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço https://sooretama.camarasempapel.com.br/autenticidade utilizando o identificador 3200310036003100330031003A005000

Assinado eletronicamente por MARCOS COGNOLATO em 24/09/2025 13:05 Checksum: 9F206842E773A17793E41DBD07DB4A2BF672AF48FD30F06A81B919678FD13684

