



INDICAÇÃO Nº ____/2025

Assunto: Solicita reparo de tampa de esgoto em precárias condições na Rua Marcelo Dias Queiroz Anchesqui – Bairro Sayonara 2

Indico à Mesa, na forma regimental, que seja encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal Fernando Camiletti, a seguinte proposição:

Que seja determinada, com urgência, à Secretaria Municipal ou órgão competente, a realização de **vistoria e reparo da tampa de esgoto localizada na Rua Marcelo Dias Queiroz Anchesqui, próximo ao número 360, no Bairro Sayonara 2.**

Justificativa:

Moradores da região relataram que a **tampa de esgoto encontra-se em precárias condições estruturais, apresentando sinais visíveis de afundamento.** Essa situação representa risco iminente à integridade física de pedestres, ciclistas e veículos, podendo ocasionar acidentes graves caso a tampa ceda completamente.

Além do risco físico, há também **possibilidade de obstrução da rede de esgoto ou extravasamento,** agravando problemas de saúde pública e comprometendo a infraestrutura urbana da região.

Diante disso, solicita-se a **vistoria técnica urgente,** seguida da **substituição ou reforço da tampa,** bem como a **verificação e correção da base estrutural do poço de visita (PV),** garantindo segurança e funcionalidade adequadas à rede de esgoto.

Sooretama, 15 de Setembro de 2025.

EDISON CARLOS COSTA RODRIGUES

Vereador



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço <https://sooretama.camarasempapel.com.br/autenticidade> utilizando o identificador 3200310036003000350039003A005000

Assinado eletronicamente por **EDISON COSTA** em **15/09/2025 14:46**

Checksum: **D1CBC43FD010950360A213BA7F876A7A0C6C309E3450BA0E1992941609C5C5D6**



Autenticar documento em <https://sooretama.camarasempapel.com.br/autenticidade> com o identificador 3200310036003000350039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.