Sooretama, 25 de Setembro de 2025.

Exmo. Sr. Marcos de Almeida Cognolato Presidente da Câmara Municipal de Sooretama/ES

INDICAÇÃO Nº017/2025

Indico, na forma regimental, que seja encaminhada a presente indicação ao Poder Executivo para que, por meio da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, sejam adotadas as providências necessárias para o conserto e reparo do bueiro localizado na Rua Joaquim Marques, nas proximidades da torre da empresa de telefonia Oi.

JUSTIFICATIVA

O bueiro encontra-se em más condições, oferecendo riscos tanto para pedestres quanto para motoristas que transitam pela via. A falta de reparo adequado pode ocasionar acidentes e comprometer o escoamento da água em períodos de chuva, gerando alagamentos e transtornos à comunidade.

Diante da importância dessa intervenção para a segurança e bem-estar dos moradores, solicito especial atenção do Poder Executivo Municipal para que esta Indicação seja analisada e providenciada.

ANA DOS SANTOS

VEREADORA

CONTATO (27)99878 - 2025









PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço https://sooretama.camarasempapel.com.br/autenticidade utilizando o identificador 3200310036003100360031003A005000

Assinado eletronicamente por TATINHA em 25/09/2025 16:12

Checksum: DCB6D84850E58075C458AE934A6D406F3468E4DFAAD4E4920D2D8C2086026191

