

Sooretama, 24 de setembro de 2025.

De: Protocolo

Para: Gabinete Presidência

Referência:

Processo nº 1297/2025

Proposição: Indicação nº 257/2025

Autoria: MARCOS DE ALMEIDA COGNOLATO

Ementa: Indicação para que seja realizado o reparo

e manutenção no bueiro localizado na Rua João Trevezan no bairro Sayonara 2, próximo à

residência de n°125 e em frente à residência de n°82.

DESPACHO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS

Fase Atual: Protocolar Processo (E)

Ação realizada: Proposição Protocolada

Descrição:

Encaminho ao presidente para tomar as devidas providências legais e regimentais.

Próxima Fase: Andamento Processual (E)

EVANDINELIA DIAS DOS ANJOS DE JESUS Assistente de Protocolo



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço https://sooretama.camarasempapel.com.br/autenticidade utilizando o identificador 310035003100380036003A005400

Assinado eletronicamente por EVANDINELIA DIAS DOS ANJOS DE JESUS em 24/09/2025 14:35 Checksum: D0BE9C9EB34DB5C9FE1F83045067D959906850E35D7C73E41DCB70C2EBA3B52E

